



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 290/2025/Gabinete da Prefeita


Andradas, 14 de maio de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício n.º 182/2025/Gabinete da Presidência, **Requerimento n.º 057/2025**, formulado pelo Vereador **Carlos Roberto da Silva**, protocolado nesta Prefeitura sob o n.º **5.390/2025**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

5390/2025

REQUERIMENTO Nº 57/2025

“Requer uma cópia do laudo técnico que autorizou a retirada do telhado da quadra esportiva do Campestrinho.”

Andradas, 15 de abril de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo, formalmente, uma cópia do laudo técnico que autorizou a retirada do telhado da quadra esportiva do Campestrinho.

É fundamental que esse documento contenha as devidas pontuações técnicas e a assinatura do técnico responsável pela autorização, acompanhada de informações sobre sua formação profissional.

A transparência administrativa é essencial garantir que as ações que envolvem a infraestrutura pública, assegurando que todas as decisões sejam baseadas em critérios técnicos sólidos; como representante da comunidade, é meu dever garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e responsável.

Solicito que sejam tomadas as providências necessárias para fornecer a documentação requerida no prazo mais breve possível.

Atenciosamente,

Carlos Roberto da Silva

Vereador



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: planejamento.tarsila@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 05390/2025

Ilustríssima Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Prefeita Municipal de Andradas

Venho através deste, com o acato e respeito devidos, informar, em resposta ao Nobre Edil, quanto aos laudos de risco emitidos pela Defesa Civil e Bombeiros, indicando a retirada das telhas da estrutura metálica da cobertura da Quadra do Campestrinho.

Andradas, 13 de Maio de 2025

TARSILA MARIA

SIBILLA BRANDO

FAION:05125726

664

Assinado de forma digital

por TARSILA MARIA

SIBILLA BRANDO

FAION:05125726664

Dados: 2025.05.13

18:22:17 -03'00'

Tarsila Maria Sibilla Brando Faion

Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Relatório de Vistoria

Informo que foi efetuada vistoria na quadra poliesportiva, localizado na Rua da Saudade esquina com a Rua Antonio Carmo Filho, n.º 260, no Distrito do Campestrinho.

No local, foi constatada a existência de danos na cobertura do imóvel em questão, em especial nas telhas referentes ao fechamento lateral. Tais danos provavelmente foram ocasionados pela ação de intempéries, especialmente do vento, que resultou na deformação de algumas telhas, bem como seu desprendimento em relação à estrutura de fixação. Também foi verificado danos em algumas telhas da cobertura, possivelmente ocasionado pelo mesmo sinistro.

Diante do risco de os elementos danificados ocasionarem acidentes, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizaram o fechamento de trecho de via pública em frente ao trecho mais danificado.

Perante o que foi visualizado, existe a necessidade de se efetuar a retirada das telhas danificadas, com a respectiva reposição dos elementos, de modo a garantir a segurança dos usuários do local. É recomendável também a realização de uma análise minuciosa para verificar a existência de danos nos elementos da estrutura de cobertura e a necessidade da realização de reforços na mesma.

Sugere-se ainda que seja efetuado estudo acerca da possibilidade de fechamento das faces laterais do imóvel, visto que a ação de intempéries no local está ocasionando danos à área interna (piso, pintura, etc).

Podem ser visualizados abaixo registros fotográficos realizados durante a vistoria, que elucidam o conteúdo deste relatório.



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br




Imagem 01: Quadra Poliesportiva do Distrito do Campestrinho com a presença de danos em seu fechamento lateral. – Arquivo da Divisão de Planejamento Urbano.



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



Imagem 02: Quadra Poliesportiva do Distrito do Campestrinho com a presença de danos em seu fechamento lateral. – Arquivo da Divisão de Planejamento Urbano.



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



Imagem 03: Quadra Poliesportiva do Distrito do Campestrinho com a presença de danos em seu fechamento lateral. – Arquivo da Divisão de Planejamento Urbano.



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br




Imagem 04: Quadra Poliesportiva do Distrito do Campestrinho com telhas da cobertura com extremidades soltas. – Arquivo da Divisão de Planejamento Urbano.



Imagem 05: Rua interditada ao entorno da Quadra Poliesportiva do Distrito do Campestrinho. – Arquivo da Divisão de Planejamento Urbano.



Prefeitura Municipal de Andradas - Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Andradas, 05 de março de 2024.

LUIZ MATHEUS
BERGAMIN VALIM
DE
LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por
LUIZ MATHEUS BERGAMIN
VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2024.03.05 17:32:12
-03'00'

Luiz Matheus Bergamin Valim de Lima

Engenheiro de Obras

CREA/MG: 191111/D



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

1CIA IND/1CIA/1PEL/PA BM(ANDRADAS)

MUNICÍPIO

ANDRADAS

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL

UNIDADE MILITAR: 1CIA IND/1CIA/1PEL

DATA DO REGISTRO

02/02/2024 13:31

DESTINATÁRIO

1CIA IND/1CIA/1PEL/PA BM(ANDRADAS)

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA

LIGACAO TELEFONICA

DATA DA COMUNICAÇÃO

02/02/2024

HORA DA COMUNICAÇÃO

13:31

ÓRGÃO SOLICITANTE

XXXX

INTERCEPTAÇÃO

XXXX

DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL

P02004 - VISTORIA EM RISCO DE DESABAMENTO / DESMORONAMENTO

DATA/HORA DO FATO

02/02/2024 13:31

DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL

02/02/2024 13:40

DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO

02/02/2024 15:37

DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO

02/02/2024 17:41

LOCAL (AV., RUA, ETC)

PRACA ANTONIO BORGES DOS SANTOS

NÚMERO

S/N

KM

XXXX

COMPLEMENTO

XXXX

BAIRRO / VILA

CAMPESTRINHO

CEP

XXXX

MUNICÍPIO

ANDRADAS

UF

MG

PAIS

BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA

XXXX

LATITUDE

-22° 8' 33,5"

LONGITUDE

-46° 27' 7,17"

TIPO VIA

XXXX

LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA

PERIMETRO URBANO

ESTRADAS / RODOVIAS

PAVIMENTADA

CAUSA PRESUMIDA

XXXX

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO

MASCULINO

TIPO ENVOLVIMENTO

SOLICITANTE

TIPO DE PESSOA

FISICA

NOME COMPLETO

THIAGO JOSE DOS SANTOS

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

DATA NASCIMENTO

22/11/1991

NATURALIDADE / UF

ANDRADAS / MG

IDADE APARENTE

32

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL - IGNORADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL

IGNORADO

IDENTIDADE DE GÊNERO

IGNORADO

CUTIS

IGNORADA

OCUPAÇÃO ATUAL

XXXX

MÃE

MARIA APARECIDA DE GODOI SANTOS

PAI

MARCIO JOSE DOS SANTOS

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE

17144968

ÓRGÃO EXPEDIDOR

SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

UF

MG

CPF / CNPJ

XXXX

ESCOLARIDADE

ESCOLARIDADE - IGNORADA

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)

XXXX

NÚMERO

XXXX

KM

XXXXX

COMPLEMENTO

XXXX

BAIRRO

XXXX

MUNICÍPIO

XXXX

UF

XX

PAIS

XXXX

CEP

XXXX

TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR

(35) 998-311-077

TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR

XXXX

EMAIL

XXXX

MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL

INFORMAÇÃO DESCONHECIDA

ENVOLVIDO 2

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.

Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/9

ENVOLVIDO 2

SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO MARILENE DE SOUZA DO CARMO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 27/09/1984	NATURALIDADE / UF ANDRADAS / MG	
IDADE APARENTE 39	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS IGNORADA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE MARIA JOSE DE SOUZA			
PAI ANTONIO DE SOUZA			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 14448779	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) BAIRRO CAMPESTRINHO - ANDRADAS	NÚMERO 0	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO ANDRADAS	UF MG	
PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO MICHAEL NUNES CARLOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 14/10/1982	NATURALIDADE / UF MAUA / SP	
IDADE APARENTE 41	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS IGNORADA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE SANDRA MARIA NUNES CARLOS			
PAI JOAO CARLOS			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 12088036	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE OUTROS - ESCOLARIDADE			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) XXXX	NÚMERO XXXX	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO XXXX	UF XX	
PAIS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35) 998-425-584	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		

HISTÓRICO DA Ocorrência / ATIVIDADE

ACIONADOS VIA TEL FUNCIONAL DO PELOTÃO ANDRADAS, O AGENTE DA DEFESA CIVIL, SR THIAGO, DE MATRÍCULA 8646, NOS INFORMOU SOBRE A SITUAÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM CAMPESTRINHO - DISTRITO DE ANDRADAS. APÓS UMA INTENSA TEMPESTADE COM VENDEVAL, QUE OCORREU NA FIM DA TARDE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, HOVE A REMOÇÃO DE ALGUMAS TELHAS DA COBERTURA DA ESCOLA E O DESPRENDIMENTO DE UMA DAS PROTEÇÕES LATERAIS DO TELHADO. A BORDO DE UMA VIATURA DA DEFESA CIVIL, DE PLACA QXW1L72, TRIPULADA PELO SR MICHAEL, TAMBÉM AGENTE DA DEFESA CIVIL, E PELO

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.

Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/9

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SGT REZENDE, QUE É ESTE RELATOR, FOI REALIZADO O DESLOCAMENTO DO PA ANDRADAS ATÉ A REFERIDA ESCOLA PARA VISTORAR O LOCAL.

AO CHEGAR, NOS DEPARAMOS COM A REFERIDA QUADRA, CUJO PISO INTERIOR APRESENTAVA DIVERSAS RACHADURAS E POÇAS DE AGUA, DEVIDO ÀS CHUVAS. SEU TELhado POSSUÍA ESTRUTURA DE METAL E TELHAS DE ZINCO, SENDO QUE AS TELHAS QUE SE ENCONTRAVAM NA SUA LATERAL, DO LADO DE FORA, DE FRENTE A RUA, ESTAVAM ABAULADAS, POR CAUSA DA FORÇA DO VENTO, COM APARÊNCIA SUGERINDO UM RISCO IMINENTE DE QUEDA. NA REFERIDA RUA ESTÃO LOCALIZADOS DIVERSOS POSTES DE FIAÇÃO DE ALTA TENSÃO, E NELA HÁ PRESENÇA CONSTANTE DE TRANSEUNTES.

ATRÁS DA QUADRA EXISTE UMA RUA QUE DÁ ACESSO A ALGUNS CÔMODOS CONSTRUÍDOS ABAIXO DA MESMA, QUE POSSUÍAM A FINALIDADE DE SEREM O ALMOXARIFADO DA ESCOLA E, POSSIVELMENTE, UMA SALA DE AULA RESERVA. ESSAS INSTALAÇÕES ESTAVAM REPLETAS DE INFILTRAÇÕES, ESTRUTURA DE ALVENARIA EXPOSTA E MOFO.

APROXIMADAMENTE METADE DA ESTRUTURA É CERCADA POR RESIDÊNCIAS E PARTE DA ESCOLA, E A OUTRA PARTE, FAZ FRENTE PARA AS RUAS QUE CIRCUNDAM O QUARTEIRÃO.

DIANTE DE TODOS ESSES PONTOS OBSERVADOS, EM RAZÃO DA MÁ IMPRESSÃO GERAL DE TODA A ESTRUTURA, ALÉM DE APRESENTAR RESISTÊNCIA DUVIDOSA, COM A AJUDA DO AGENTE DA DEFESA CIVIL MICHAEL, ALI PRESENTE, FOI REALIZADA A INTERDIÇÃO DA QUADRA E DA RUA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS TELHAS ABAULADAS E A FIAÇÃO DE ALTA TENSÃO. O OBJETIVO DA INTERDIÇÃO É GARANTIR UMA SEGURANÇA MAIOR PARA A POPULAÇÃO, ENQUANTO O PROBLEMA NÃO É RESOLVIDO.

DE ANTEMÃO A DEFESA CIVIL FOI ORIENTADA A ACIONAR UM ENGENHEIRO PARA AVALIAR O LOCAL E DAR PROSSEGUIMENTO ÀS SUAS DEVIDAS ATIVIDADES.

FORAM ANEXADAS IMAGENS AO REDS PARA DA MELHOR ENTENDIMENTO AO OCORRIDO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO			
XXXX			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO	
XXXX	1637263	3 SARGENTO	
NOME COMPLETO			
DAVI REZENDE ALVARENGA			
CORPORACÃO			NR. VIATURA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			XXXX
UNIDADE			Hipotecado?
1CIA IND/1CIA/1PEL/PA BM(ANDRADAS)			NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE	
1CIA IND/1CIA/1PEL/PA BM(ANDRADAS)	
MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1637263	DAVI REZENDE ALVARENGA
CARGO	
3 SARGENTO	
CORPORACÃO	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2024-005145519-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
CARGO			
XXXX			
ORGÃO/UF			
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MG			
UNIDADE			
1CIA IND/1CIA/1PEL/PA BM(ANDRADAS)			

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.

Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41



SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS		Nº 2024-005145519-001	
BOLETIM DE OCORRÊNCIA		BO NÚMERO XXXX	FI. 4/9
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:		DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 02/02/2024 17:40	

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.
Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41

GERADO POR: BM1637263
02/02/2024 22:47



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/9

FOTOS DO REGISTRO

ANEXO 1



ANEXO 2



DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.

Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41



ANEXO 3



2 de fev. de 2024 14:21:45
-22°8'37"S -46°27'8"W
260 Estrada de Andradas
Campestrinho
Andradas
Minas Gerais

ANEXO 4



2 de fev. de 2024 14:01:50
-22°8'36"S -46°27'7"W

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.
Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41

ANEXO 5



ANEXO 6



DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

02/02/2024 22:47

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.

Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41



ANEXO 7



2 de fev. de 2024 13:55:15
-22°8'37,03474"S -46°27'7,37863"W

ANEXO 8



2 de fev. de 2024 13:57:43
-22°8'37"S -46°27'7"W

DIGITADOR: BM1637263

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: BM1637263

Registro reaberto para correção/complementação em 02/02/2024 17:38.
Registro sujeito a alterações até o dia 03/02/2024 17:41

02/02/2024 22:47



ANEXO 9



***** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****