



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2550 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 710/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 10 de outubro de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 513/2025/Gabinete da Presidência, **Requerimento nº 184/2025**, formulado pelo Vereador Diego Felisberto dos Reis, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 12.612/2025, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente onde o Gerente de Meio Ambiente exarou parecer e posteriormente foi encaminhado ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno que também exarou parecer acerca da matéria, cujas cópias seguem anexas para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 184/2025

“Requer informações sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Jardim Amélia.”

Andradas, 16 de setembro de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo informações detalhadas sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Jardim Amélia. Solicito que sejam fornecidas as seguintes informações:

1. Qual o motivo da paralisação das atividades da referida ETE?
2. Desde a sua criação, a Estação chegou a entrar efetivamente em funcionamento? Em caso positivo, por quanto tempo?
3. Quais foram os investimentos realizados até o momento nesta ETE (valores, contratos e empresas envolvidas)?
4. Há registro de furtos e roubos de equipamentos de tratamento? Em caso afirmativo, quais providências foram tomadas?
5. Existe previsão de retomada das atividades da ETE, com a reposição dos equipamentos necessários e início efetivo do tratamento de esgoto no local?

Justificativa:

A presente solicitação se justifica pela função fiscalizadora do Poder Legislativo, que deve acompanhar de forma transparente a aplicação dos recursos públicos e a efetividade dos serviços prestados à população. Tendo em vista que a obra se encontra paralisada,



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

com relatos de furtos de equipamentos e rumores de que jamais tenha entrado em funcionamento, torna-se necessário esclarecer a real situação da Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Amélia, garantindo transparência e eficiência no uso do dinheiro público.

Diego Felisberto dos Reis

Vereador



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Divisão de Meio Ambiente

Processo nº: 12612/2025

Ofício n.º 190/2025/Divisão de Meio Ambiente

Assunto: ETE Jd. Amélia

À Divisão de Gabinete

Em atenção ao requerimento 184/2025 da Câmara Municipal de Andradas, informo que a ETE do Jd. Amélia se encontra sem estar em efetivo funcionamento devido a furtos de toda a parte elétrica da referida ETE. É de conhecimento da Secretaria de Obras os problemas que assolam este equipamento público, restando a execução de medidas que promovam o correto funcionamento da ETE. No atual momento a ETE funciona como caixa de passagem, o que pode acarretar alguma eficiência ao processo, porém sem possibilidade de atestá-la dentro dos padrões legais.

Conforme relatório de conhecimento da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, Vice-prefeito, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, em reunião realizada no início de 2025 com finalidade de averiguar os problemas encontrados em todas as ETES do município. Os problemas de todas as ETES foram levados ao conhecimento destes, contemplando inclusive a ETE do Jd. Amélia, havendo inclusive uma **estimativa** de custos para realização de reformas, instalações e adaptações para o correto funcionamento da ETE.

A ETE possuiu sua operação no início do recebimento do loteamento, em meados de 2016 e 2017. Verifica-se que até 2022 (conforme imagens do Google Earth®) a ETE possuía os aeradores, presumindo que se encontrava em funcionamento, porém é importante averiguar em conjunto com a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, responsável pela operação, pois poderá informar de forma mais precisa o tempo de funcionamento da ETE do Jd. Amélia, bem como os demais questionamentos, bem como investimentos, furtos e previsão de retomada, entre outras questões do referido requerimento.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Divisão de Meio Ambiente

	
Imagem Google Earth ® 09/2016	Imagem Google Earth ® 05/2022

Segue trecho do relatório no que concerne a ETE do Jd. Amélia:

“2. ETE Jd. Amélia

Hoje a ETE mais comprometida quanto ao funcionamento devido a problemas estruturais e elétricos.

Quanto aos problemas estruturais percebe-se que ainda há retorno de água pluvial para dentro da ETE oriunda da própria rede de água pluvial mal projetada e que permite o retorno da água para dentro da ETE. Em épocas de chuva este retorno chega a afetar a casa de bombas do lodo, localizada em alçapão cuja porta de entrada não veda a água de retorno. Assim, para solução do problema é orientado que seja feito o aterramento no entorno da ETE, fazendo com que o acesso pelo lado externo ao alçapão das bombas de lodo seja tampado. Deve-se nivelar o piso com concreto para que a ETE possua melhor mobilidade. Quanto ao acesso ao alçapão, orienta-se que seja feito pelo lado de dentro do local de apoio (onde se localiza o banheiro, pequeno local para armazenar material e painel elétrico da ETE), assim como é na ETE do Jd. São Cristóvão.

Também para possibilitar a mediação de vazão é solicitada a instalação de calha Parshall após a caixa de gordura do tratamento preliminar. No local há espaço e possibilidade de instalação.

Também é orientada a abertura de pequeno portão fechado e reforçado para a área verde, para possibilitar de forma mais viável o descarte do lodo já seco (após leito de secagem) e lodo oriundo do tratamento



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Divisão de Meio Ambiente

preliminar em caçambas para que sejam encaminhadas ao aterro sanitário para destinação adequada.

Em relação a parte elétrica há necessidade da compra de todos os equipamentos eletromecânicos (dois aeradores superficiais, duas bombas de lodo) além de toda instalação elétrica, bem como painel elétrico para operacionalizar os equipamentos.

(...)

Estima-se os seguintes custos para adequações:

(...)

2. ETE Jd. Amélia: R\$100.000,00 para a parte elétrica (contemplando 2 aeradores, 2 bombas de lodo e toda a instalação elétrica que foi furtada) + R\$100.000 para as demais adaptações (considerando mão de obra prefeitura): instalação de calha Parshall, aterramento da área no entorno dos tanques de aeração e decantador secundário para que não ocorra retorno da água de chuva no interior da ETE, adaptação de escada para acesso a casa de bombas do decantador secundário, assim como a ETE São Cristóvão (através de fosso interno da casa de painéis de controle), abertura de portão lateral junto a área verde para retirada de lodo por caçambas – acesso facilitado, portões, portas e janelas adequadas e seguras para evitar futuros furtos, sistema de segurança por câmeras.

Total: R\$200.000,00”

Portanto, além dos apontamentos realizados por esta Divisão, solicita-se que este processo seja encaminhado a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno para posicionar quanto ao andamento das reformas para o correto funcionamento da ETE e assim possa ser encaminhada resposta ao requerente.

Atenciosamente,

Andradas, 23 de setembro de 2025.

CLAUDIO
JUNIOR


ARAUJO:049297
93670

Assinado de forma digital
por CLAUDIO JUNIOR
ARAUJO:04929793670
Dados: 2025.09.23
16:55:16 -03'00'

Cláudio Júnior Araújo

Divisão de Meio Ambiente

Matrícula n.º 07509



Resposta de Protocolo nº 12.612/2025

Exma. Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Prefeita Municipal

Venho Através deste, de acordo com o número de protocolo em questão, e em resposta ao requerimento de nº 184/2025, do Nobre Edil Vereador Diego Felisberto dos Reis, requerendo informações sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Jardim Amélia.

1. Qual o motivo da paralisação das atividades da referida ETE?

A referida estação encontra-se inoperante em razão de furto de toda parte elétrica da mesma.

2. Desde a sua criação, a estação chegou a entrar efetivamente em funcionamento? Em caso positivo, por quanto tempo?

A estação ficou operante desde sua implantação em 2.016 até o período de 2.022, momento qual houve o furto da fiação elétrica.

3. Quais foram os investimentos realizados até o momento nesta ETE (valores, contratos e empresas envolvidas)?

Até o momento, foram investidos o valor de R\$37.134,43, por meio dos empenhos nº 639/2022, 6757/2022, 388/2022, 473/2023, 569/2023, 575/2023 e 1615/2023.

4. Há registro de furtos e roubos de equipamentos de tratamento? Em caso afirmativo, quais providências foram tomadas?


Devido ao furto da fiação elétrica em 2.022, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2022-044697159-001 para registrar a ocorrência do crime, conforme consta em anexo.

5. Existe previsão de retomada das atividades da ETE, com a reposição dos equipamentos necessários e início efetivo do tratamento de esgoto no local?

Está previsto início para as devidas manutenções na referida estação a partir da data de 08/10/2025, porém ainda não é possível indicar prazo exato para a retomada do devido funcionamento.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno
Rua Argemiro Pereira de Oliveira, s/nº, Bairro Horto Florestal - CEP 37841-056
Fone: (35) 3739-2590 – WhatsApp (35) 3731-1312 - Site: www.andradas.mg.gov.br

Vanderlei Silvio Paulino

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno

Andradas, 07 de outubro de 2025



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ANDRADAS		MUNICÍPIO ANDRADAS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 163 CIA PM/29 BPM/18 RPM UNIDADE POLICIAL: 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ANDRADAS			
DATA DO REGISTRO 11/10/2022 14:15		DESTINATÁRIO 5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ANDRADAS	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO		DATA DA COMUNICAÇÃO 11/10/2022	HORA DA COMUNICAÇÃO 14:15
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C01155 - FURTO			
ALVO DO EVENTO BENS / VALORES DE ESTABELECIMENTO / PESSOA JURIDICA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO			
DATA/HORA DO FATO 10/07/2022 07:00		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 11/10/2022 14:28	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 11/10/2022 14:28
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA TRES-JARDIM AMELIA			
NUMERO S/N	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA XXXX
MUNICÍPIO ANDRADAS		UF MG	PAÍS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA ATRAS DA EMPRESA ICASA		LATITUDE -22° 4' 43,4"	LONGITUDE -46° 35' 36,48"
TIPO VIA XXXX		MEIO UTILIZADO MEIO DESCONHECIDO	
CAUSA PRESUMIDA IGNORADO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO SOLICITANTE		TIPO DE PESSOA FISICA
DESCRIÇÃO NATUREZA FURTO		COD. NATUREZA C01155	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
NOME COMPLETO JOSE CARLOS DE LIMA CALDAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 20/03/1961	NATURALIDADE / UF XX	
IDADE APARENTE 61	ESTADO CIVIL DIVORCIADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MAE MARIA JOSE DE MELO CALDAS			
PAI ALZIRO DE LIMA CALDAS			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 02910133842
ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	NÚMERO 0	KM XXXXX	COMPLEMENTO ALMOXARIFADO MUNICIP
BAIRRO SETE DE SETEMBRO	MUNICÍPIO ANDRADAS		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP 37795-000	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35) 984-578-518	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		



ENVOLVIDO 1

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

O SENHOR JOSÉ CARLOS COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL NESTA OCASIÃO, REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, A QUAL É FUNCIONÁRIO, RELATANDO QUE NA DATA DOS FATOS VÁRIOS ITENS FORAM SUBTRAÍDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO JARDIM AMÉLIA, DISCRIMINADOS A SEGUIR:

1	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 100A "HOMOLOGADO PELA CEMIG"	1	
2	CAIXA CM2 PARA MEDIÇÃO (DISTRIBUIÇÃO CEMIG)	1	
3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO - DIAMETRO NOMINAL DE 1.1/2" OU 50MM	2	
4	LUVA ROSCAVEL DE PVC RÍGIDO PRETO - DIAMETRO NOMINAL DE 1.1/2" OU 50MM (ROSCA CLASSE "B" NBR 15465	4	
5	CURVA "S" DE PVC RÍGIDO PRETO - DIAMETRO NOMINAL DE 1.1/2" OU 50MM	1	
6	CABECOTE DE PVC RÍGIDO PRETO - DIAMETRO NOMINAL DE 1.1/2" OU 50MM	1	
7	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE PVC DE 1.1/2" OU 50MM	4	
8	CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE REDUÇÃO EM PVC DE 1.1/2" PARA 3/4"	1	
9	CONECTOR TIPO SAPATA DE 35MM	5	
10	CONECTOR BIMETÁLICO DE 35MM	5	
11	CABO FLEXÍVEL DE 35MM PRETO	120MT	
12	CABO FLEXÍVEL DE 35MM AZUL	40MT	
13	CABO DE COBRE NU DE 16MM 10MT		
14	CABO FLEXÍVEL DE 16MM VERDE	40MT	
15	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA DE 240M	2	
16	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA ATERRAMENTO	2	
17	CABO FLEXÍVEL DE 10MM PRETO	500MT	
18	CABO FLEXÍVEL DE 1MM PRETO	200MT	
19	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM VERMELHO	200MT	
20	CABO FLEXÍVEL PP 4X4MM	100MT	
21	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DE 1MM	100	
22	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DE 2,5MM	100	
23	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DE 4MM	100	
24	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DE 6MM	100	
25	TERMINAL TUBULAR ILHÓS DE 10MM	100	
26	TERMINAL TUBULAR ILHÓS LONGO DE 35MM	30	
27	BARRA DE ATERRAMENTO PENTE TRIFÁSICO DE 80A	1	
28	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	1	
29	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A	2	
30	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A	2	
31	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A	1	
32	RELE ESTRELA TRIANGULO DE 3-30S RTW-ET WEG	2	
33	CONTATOR CWM40 WEG	6	
34	CONTATO AUXILIAR BCXMF10 WEG	6	
35	RELE TERMICO RW67D WEG	2	
36	RELE TERMICO RW27D WEG	2	
37	CONTATOR CWM18 WEG	2	
38	CONTATOR CWM9 WEG	2	
39	DISJUNTOR MOTOR MPW16 WEG	2	
40	RELE FALTA DE FASE RMW17-77 WEG	1	
41	INTERRUPTOR HORÁRIO DIGITAL RTST20 100-240VCA 48-63HZ COEL	2	
42	COMUTADOR 22MM DE 3 POSIÇÕES 2(NC) DE PLÁSTICO MANOPLA CURTA	6	
43	BOTOEIRA DE PULSO VERMELHA 1(NF) 22MM	4	
44	BOTOEIRA DE PULSO VERDE 1(NA) 22MM	4	
45	SINALEIRO PLÁSTICO VERDE 220V 22MM	3	
46	BOTAO DE EMERGÊNCIA 22MM 2		
47	CONDULETE ESPIRAFLEX DE 1" ROLO DE 50M	2	
48	CINTA INOX FITA LISA 3/4"	15MT	
49	FECHO INOX PARA CINTA	5	
50	CABO DE AÇO 4MM 5/32"	60MT	
51	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM PRETA (PACOTE COM 100 UN)	1	
52	CAIXA PAINEL ELETRICO 80 X 60 X 20CM - QUADRO DE COMANDO HERMÉTICO 1		
53	CLIP PARA CABO DE AÇO 3/16"	60	
54	BOMBA CENTRÍFUGA 1.1/2" 3CV TRIFÁSICA 220V/380V/440V/760V - DESCRIÇÃO: POTÊNCIA: 3 CV; Ø SUCÇÃO: 2 (POL); Ø RECALQUE: 1.1/2 (POL); PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO: 25 M.C.A (2,5 KG); VAZÃO MÁXIMA: 32,7 M³/H (PRESSÃO: 16 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 21,0 M³/H (PRESSÃO: 22 M.C.A); Ø ROTOR: 121 MM; BOCAIS COM ROSCA BSP; CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20; INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15; ROTOR DE FERRO FUNDIDO GG-15; SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA; MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60 HZ; MODELO R: BOCAIS ROSCADOS 2		
55	"MOTOR TRIFÁSICO DE 7,5CV EM 220V E 10CV EM 380V 4P BLINDADO - DESCRIÇÃO: SKU: 11407736; MODELO: W22 IR3 PREMIUM; NORMA: ABNT NBR 17094; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220/380V; NÚMERO DE POLOS: 4; GRAU DE PROTEÇÃO: IP55; ROTAÇÃO SÍNCRONA: 1800 RPM; POTÊNCIA: 5.5 KW (7,5 HP-CV); FIXAÇÃO: COM PÉS; REFRIGERAÇÃO: IC411 TFVE; CARCAÇA: L112M; ROTAÇÃO NOMINAL: 1750 RPM; ESCORREGAMENTO: 2.78%; CORRENTE NOMINAL: 20.4/11.8 A; CORRENTE DE PARTIDA: 149/86,2 A; IP/IN: 7.3; CORRENTE A VAZIO: 11.6/6.72 A; CONJUGADO NOMINAL: 3.06 KGFM; CONJUGADO DE		



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/3

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PARTIDA: 250 %; CONJUGADO MAXIMO: 320 %; TEMPO DE ROTOR BLOQUEADO: 27S (FRIO) 15S (QUENTE); MOMENTO DE INÉRCIA (J): 0.0206 KGM²; CLASSE DE ISOLAMENTO: F; FATOR DE SERVIÇO: 1.25; ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: 80 K; MÉTODO DE PARTIDA: PARTIDA DIRETA; TEMPERATURA AMBIENTE: -20°C A +40°C; ALTITUDE: 1000 M; REFRIGERAÇÃO: IC411 TFVE; SENTIDO DE ROTAÇÃO: AMBOS; NÍVEL DE RUÍDO: 56.0 DB(A); MASSA APROXIMADA: 51.4 KG.

EFICIÊNCIA:

50% 75% 100%
89.7 90.3 91.0

FATOR DE POTÊNCIA:

50% 75% 100%
0.58 0.70 0.78" 2

REGISTRO PARA OS DEVIDOS FINS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFÍXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO			
XXXX			

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ANDRADAS

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1242965	VIVIANE GRACE DE OLIVEIRA

CARGO
INVESTIGADOR DE POLICIA NIVEL II

CORPORAÇÃO
POLICIA CIVIL

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-044697159-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
11/10/2022	14:20	1242965	VIVIANE GRACE DE OLIVEIRA

CARGO
INVESTIGADOR DE POLICIA NIVEL II

ÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE
5ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ANDRADAS

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PC1242965 - VIVIANE GRACE DE OLIVEIRA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

11/10/2022 14:20

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****